

Résultat du repérageDate du repérage : **24/10/2022**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Liste des pièces non visitées :

**1er étage - Coffrage (Inaccessible),
Combles - Comble 2 (au dessus de l'appartement de gauche du 2ème
étage) (Absence de trappe de visite),
Sous-Sol - Cave 2 (Accès condamné)**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :



M. MARAVAL Philippe 0633342648

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Commentaires
Rez de chaussée - Entrée	8,63	8,63	
1er étage - Palier	2,67	2,67	
2ème étage - Palier	8,27	8,27	
3ème étage - Palier	2,35	2,35	
3ème étage - Accès comble	1,08	1,8	Hauteur de moins de 1,80m

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :**Surface loi Carrez totale : 23,00 m² (vingt-trois mètres carrés)
Surface au sol totale : 23,72 m² (vingt-trois mètres carrés soixante-douze)**Fait à **BORDEAUX**, le **24/10/2022**Par : **HERVY Clément**

Aucun document n'a été mis en annexe



----- Combles -----



(au dessus de l'appartement de gauche du 2ème étage)

